



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SETOR DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	Nº 001/2025
	30/04/2025

Órgão:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA
Campus/Local:	Ananindeua
Reitor:	Prof. Dra. Ana Paula Palheta
Diretor(a):	Lair Meneses
CNPJ:	10.763.998/0018-88
Endereço:	Estrada do Icuí Guajará S/Nº (Entre Av. Independência e, Av. Arterial 5-A
Bairro:	Icuí-Guajará
CEP:	67125-000
Local(is) inspecionado(s):	Sala de suporte de alunos/professores (sala de reunião)

Descrição Resumida:

Inspeção técnica realizada no dia 30 de maio de 2025 pelo Setor de Saúde e Segurança do Trabalho – SST/DSQV/PROGEP/IFPA nas dependências do Instituto Federal do Pará/campus Ananindeua para a verificação de possíveis situações que exponham à saúde e integridade física dos servidores nos ambientes de trabalho.

Fundamentos técnicos:

- Resolução CONSUP/IFPA Nº 1.151, DE 20/02/24.
- Normas regulamentadoras Nº 1, 8, 15 e 32 do MTE;
- Diretrizes das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA);
- Instrução Normativa Nº 15 de 2022, de 16/03/2022.

Técnicas Utilizadas:

- Inspeção *in loco*;
- Observação e coleta de dados;
- Registro fotográfico.

Informações Adicionais:

O levantamento das condições de segurança existentes na Sala de suporte de alunos/professores (sala de reunião) foi solicitado pelo(a) servidor(a) Maria Elivane Moreira Barreto Siape: 1659185

Descrição das Atividades do Ambiente:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SETOR DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR



Ambientes destinados à realização de orientação e suporte aos alunos e professores ensino em todos os níveis e modalidades de ensino.

Ambiente Inspecionado: Sala de suporte ao aluno/professor		
	Risco(s) identificado(s):	Registro Fotográfico:
Item 1	Risco biológico, fungos identificados na parte inferior da parede próximo à mesa da servidora, lateral direita (essa faz limite com a parede do banheiro) por causa da umidade. O fungo (mofo) foi identificado pelo odor característico no ambiente e a identificação de esporos nas paredes.	



		
	Fundamentação técnica:	NR 8 – EDIFICAÇÕES: 8.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nela trabalham. 8.4.1 As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem, obrigatoriamente, observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. <i>(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)</i> 8.4.2 Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos contra a umidade. <i>(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)</i> Art. 18 da IN 15 de 2022 do MPOG: Os dirigentes dos órgãos da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, promoverão as medidas necessárias à redução ou eliminação dos riscos, bem como à proteção contra os respectivos efeitos;



	Medidas de controle para minimizar ou eliminar os riscos recomendadas:	1) Limpeza e higiene: Manutenção adequada das instalações, incluindo limpeza e desinfecção de áreas e equipamentos, incluindo o ar condicionado. Recomenda-se a pintura da parede do ambiente com tintas microbicidas e antifúngicas. 2) Ventilação: Sistema de ventilação adequada para remover odores e evitar a proliferação de esporos, recomenda-se a abertura da porta e instalação de janelas para a circulação do ar no ambiente. 3) Equipamentos de proteção individual (EPIs): Uso de EPIs como máscaras para proteger os trabalhadores da exposição aos fungos.
--	---	--

Esse relatório fotográfico foi gerado com base nas observações feitas através de inspeção in loco na sala de suporte aos alunos e professores do Campus Ananindeua no dia 30/04/2025. A presente avaliação técnica e suas orientações visa garantir melhorias no ambiente de trabalho dos servidores, para prevenir doenças e agravos à saúde, promovendo também a melhoria na qualidade de vida do servidor.

Belém, 21 de maio de 2025.

Responsáveis Técnicos:

Cláudia Canto de Souza Leão
SESSS/CAQV/DGP/IFPA
Eng^a. de Seg. do Trabalho
Siape: 2122849E-mail:
claudia.leao@ifpa.edu.br

João Batista Santos Carvalho
SESSS/CAQV/DGP/IFPA
Tec. em Seg. do Trabalho
MTE: 1748/PB
Siape: 2353993
E-mail: joao.carvalho@ifpa.edu.br